

南三陸町内通学路の対策箇所一覧表

別添1

【入谷小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
町道中の町童子下線	南三陸町入谷字中の町200-1付近	T字路の交差点で下校の際、立木が邪魔でカーブミラーも見えにくい。	カーブミラーを移設。	南三陸町
町道入谷中学校線	南三陸町入谷字中の町225-3付近	車の行き来と通行人の横断時が危険。	側溝に蓋掛けし、児童の落下防止策を図る。	南三陸町
町道横断3号線	南三陸町入谷字中の町189-1付近	入谷大橋付近の十字路に横断歩道がない。	注意喚起を促す看板を設置。	南三陸町

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、南三陸町建設課、南三陸警察署

【名足小学校】

路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
県道泊崎半島線	南三陸町歌津字南の沢153付近	道路の位置が低く、高潮の時に危険。	道路の災害復旧で整備。	宮城県
町道石浜線	南三陸町歌津字北の沢106-2付近	法面の一部が崩落しそう、大雨時など不安。	法面の保護対策を整備。	南三陸町
県道泊崎半島線	南三陸町歌津字名足44付近	海側のガードレールが無く、通行が危険。	道路の陸側に外側線で歩行者通行帯を設置で検討。	宮城県
町道大沼線	南三陸町歌津字大沼91-2付近	路肩が一部崩れ、路幅が狭くすれ違いが危険。	道路の災害復旧で整備。	南三陸町
町道泊尾崎線	南三陸町歌津字泊浜76-1付近	大型工事車両の往来が激しく、砂ぼこりがひどい。	道路の舗装を整備。	南三陸町

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、南三陸町建設課、南三陸警察署

南三陸町通学路対策箇所図

